

# Historisk Udvalg

## Bulletin 2 Youngtimer– 2017

**Vedr. Reglement 9.3 YoungTimer Teknisk.**

### **Pkt. 9.3.7.6 Kabine**

Sidste sætning i afsnittet: "Sikkerhedsseler skal være med gyldig FIA-mærkning."

udgår og erstattes af følgende tekst:

"For sikkerhedsseler accepteres +5 på den på selen anførte udløbsdato."

### **Pkt. 9.3.7.14 Ballast**

Afsnittet ændres til følgende (den overstregede tekst udgår):

Ballast er tilladt under forudsætning af, at den er boltet eller svejset til chassis/karrosseri. ~~Ballasten~~  
~~størrelse og placering må ikke ændres under løbsarrangementet. Hvis ballasten ikke er svejset fast, skal~~  
~~monteringen være udført således, at teknisk kontrol kan plombere ballasten inden første træning.~~